

ARDACOLOR XTREM EASY farebné epoxidové škárovacie hmoty

ARDACOLOR XTREM EASY sú škárovacie hmoty určené na škárovanie chemicky a mechanicky silne zaťažovaných keramických krytin, sklenené aj porcelánove mozaiky a kyselinovzdorných kabrincov.

Pri požiadavke na rovnakú farebnosť škárovacej hmoty a lepidla je možné výrobok použiť aj na lepenie (najmä pri sklenenej, porcelálovej alebo drobnej mozaike). ARDACOLOR XTREM EASY po vytrvdnutí v škáre odoláva pôsobeniu množstva chemikálií, voči betónu agresívnej vode, čistiacim prostriedkom, horúcej pare a erózii vody. Kedže výrobok tvrdne bez trhlín, je použitie mimoriadne vhodné na podklady, ktoré sú citlivé na pôsobenie vlhkosti, ako sú sadrové a drevotrieskové dosky, ktoré v domácnostach nachádzajú uplatnenie ako kuchynské pracovné alebo stolárske dosky. Výrobok je podľa nemeckej vyhlášky XL vystavenej spolkou komisiou Ministerstva zdravotníctva pre plastové výrobky (oznamenie č. 47.) vhodný pre kontakt s potravinami.

ARDACOLOR XTREM EASY sú farebné škárovacie hmoty na báze epoxidovej živice, pozostáva z pastóznej zložky A a báze epoxidovej živice a pastózneho tvrdidla zložky B.

VÝHODY, POUŽITIE

Ardacolor Xtrem Easy je úradne preskúšaný podľa DIN 13888 – RG a DIN 12004 – R2T.

APLIKÁCIA PRÍPRAVA PODKLADU

Vodorovné aj zvislé škáry môžu byť široké od cca 1,5 mm do 12 mm. Teplota podkladu pri aplikácii a po dobu zrenia musí byť minimálne +10 °C, pričom škárovacie plochy počas spracovania a zrenia nesmú byť vystavene teplotným zmenám (napr. priamy slnečný svit). ARDACOLOR XTREM EASY pri použití výrobku ako lepidla musí byť teplota podkladu, vzduchu a obkladového materiálu minimálne +15 °C pri spracovaní a následne po dobu minimálne 48 hodín minimálne +12 °C.

NÁVOD NA POUŽITIE

Najoptimálnejšie spracovateľské vlastnosti sú pri +20 °C. Pri nízkych teplotách je potrebné výrobok temperovať. Pri vyšších teplotách ochladíť vo vodnom kúpeli. Po úplnom vyprázdnení tvrdidla B do vedra so zložkou A sa vrtačkou, optimálne vybavenou miešacou špirálou WRK, obe zložky zmiešajú do dosiahnutia homogénnej konzistencie a zmes sa ponechá 3 min. odštáť. Pripravený materiál je nutné spracovať a z povrchu obkladu umyť počas uvedenej doby spracovateľnosti. Doba spracovateľnosti je závislá od teploty, napríklad pri +20 °C činí cca 50 minút, pri +30 °C činí 40 minút. V prípade spracovávania menšieho množstva je potrebné zložky A a B presne odvážiť. Bezpodmienečne je potrebné dodržať miešací pomer 3 hmotnostné diely zložky A voči 1 hmotnostnému dielu zložky B. Pripravená zmes sa nanáša špeciálnym stierkovým hladidlom ARDAL WFB do suchých a čistých škár, až dôjde k ich úplnému vyplneniu pripravenou epoxidovou hmotou. Prebytočný materiál sa odstráni stiahnutím v diagonálnom smere k priebehu škár stierkovým hladidlom WFB. Pri extrémne širokých škárah je na steny možné použiť stabilitu zvyšujúcu príslušenstvo ARDACOLOR MIX. Po odstránení prebytočného materiálu plastovou stierkou sa zvyšný materiál škárovacej hmoty čistí, pokial možno, malým množstvom vody. Na čistenie používajte teplú vodu a špeciálny pad WCPW alebo WCPB s držiakom WDB z nášho príslušenstva. Záverečný závoj zotrite mäkkou hubkou ako napr. Viskoseschwamm. Povrch obkladu je bezpodmienečne nutné ešte opakovane čistiť čistou, mäkkou hubkou s častým vyžmýkaním a umytím hubky v čistej teplej vode. S týmto pracovným krokom je potrebné vyčkať do doby, keď sa škárovacia hmota už stane ľahko zavádzanou. V závislosti od teploty táto doba činí 1–5 hodín. Najmä neglazované alebo matné glazúry obkladových materiálov sú citlivé na včasné vyčistenie. Doporučujeme vyškárovanú plochu po zaschnutí škárovacej hmoty dôkladne prekontrolovať, pričom prípadný závoj na glazovaných povrchoch je možné najneskôr do 6 hodín po aplikácii škárovacej hmoty odstrániť vydrhnutím technickým liehom. Použitie teplej vody zjednodušuje čistenie. Pracovné pomôcky vyčistite pred zaschnutím vodou okamžite po ukončení práce.

UPOZORNENIE

Pri keramických krytinách s neglazovaným povrchoom je nutné vykonať vlastné skúšky s možnosťou čistenia povrchu materiálu bez zvyšku výrobku. ARDACOLOR XTREM EASY obsahuje epoxidovú živicu. Senzibilizácia pri styku s kožou možná. Pri kontakte s kožou ihneď omyť množstvom vody s mydlom. Pri práci používajte vhodné ochranné pracovné rukavice a ochranné okuliare. Dôsledne dbajte na pokyny v karte bezpečnostných údajov výrobku, ktorý vám na vyžiadanie zašleme.

TECHNICKÉ UDAJE

farba	podľa vzorkovnice
báza	epoxidová živica
GISCODE	RE 1
hmotnosť objemová	1,6 g/ml
pevnosť v tlaku	60 N/mm ²
priďržnosť	25 N/mm ² (kamenina/kamenina)
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	6 mesiacov
statický modul pružnosti v tlaku	4200 N/mm ² (pri skúške na ohyb)



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

balenie	v kartóne
5 kg	842 běžová
5 kg	843 středně šedá
5 kg	845 starobílá
5 kg	846 antracit
5 kg	849 stříbrně šedá

Vydáno 19. 6. 2015, revidováno 11. 10. 2015.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhorčinných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciach je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte..